

61825

Termometr do błyskawicznego pomiaru temperatury



Broil King
Great Barbecues Every Time



Termometr do błyskawicznego pomiaru temperatury

- Podświetlany ekran, wyświetlanie temperatury w °F lub °C
- Mała sonda z ochronną osłoną
- Wymagana 1 bateria CR2032 (w zestawie)

Thermomètre à Viande à Lecture Instantanée

- Écran rétroéclairé, affiche la température en °F ou °C
- Gaine de protection pour petite sonde
- Fonctionne avec 1 pile CR2032 (incluse)

Termómetro de Lectura Instantánea

- Pantalla iluminada, indicación de temperatura en °F o °C
- Sonda pequeña, funda protectora
- 1 pila CR2032 requerida (incluido)

Instant Thermometer

- Hintergrundbeleuchtung Temperaturanzeige in °F oder °C
- Schmäler Fühler, inkl. Fühlerschutz
- Batterie (CR2032) benötigt (inklusive)

BG	Мигновено отчитащ термометър	CS	Vpichovací teploměr
DA	Digitalt lyntermometer	EL	Ψηφιακό Θερμόμετρο
FI	Digitaalinen pikalämpömittari	HR	Instant termometar
HU	Digitális húshőmérő	IT	Digitális húshőmérő Termometro Digitale Istantaneo
LT	Momentinis termometras	LV	Tūlītējas nolasišanas termometrs
NL	Digitale snelle thermometer	NO	Digitalt hurtigtermometer
PL	Termometr do błyskawicznego pomiaru temperatury	RO	Termometru instant
RU	Термометр мгновенный	SK	Vpichovací teplomer
SI	Instant termometer	SV	Digital snabbtermometer



WYPRODUKOWANO W CHINACH DLA:

ONWARD MANUFACTURING COMPANY LIMITED

585 Kumpf Drive • Waterloo, Ontario, Canada • N2V 1K3 ©2020

Broil King Deutschland GmbH

Spinnerweg 51-54 • 53783 Eitorf ©2020


www.broilkingbbq.com

1-800-474-5776

⚠ OSTRZEŻENIE: Ten produkt może narażać Cię na działanie chemikaliów, w tym BPA i innych substancji, które według stanu Kalifornia mogą powodować raka, wady wrodzone lub inne problemy reprodukcyjne. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.P65warnings.ca.gov/product.

INSTRUKCJA

- A) Wymagana bateria: Bateria CR2032
B) Przełącznik zasilania: Przesuń na ON lub OFF
C) Przycisk °C/°F: Przesuń, aby przełączyć między °C a °F
D) Funkcja automatycznego wyłączenia: Termometr wyłączy się po 2 minutach bezczynności. Naciśnij dowolny przycisk, aby go włączyć.
E) Przycisk „HOLD”: Naciśnij, a na wyświetlaczu LCD pojawi się „HOLD” – termometr zatrzyma aktualną wartość temperatury. Ponowne naciśnięcie przycisku „HOLD” przełączy termometr w tryb pomiaru w czasie rzeczywistym – „HOLD” zniknie, a temperatura będzie aktualizowana co sekundę.
F) Podświetlenie: Każde naciśnięcie przycisku „HOLD” włączy podświetlenie na 3 sekundy.
G) Słabo widoczne cyfry na wyświetlaczu LCD: Bateria jest prawie rozładowana i wymaga wymiany.
H) Nieużywany termometr: Przesuń przełącznik zasilania na „OFF”.



DIRECTIVES

- A) Batterie requise : Pile de CR2032
B) Interrupteur : glissez à ON (en marche) ou OFF (arrêt).
C) Appuyez sur la touche °C / °F pour passer de °C à °F.
D) Le fonction d'arrêt automatique arrêtera le thermomètre après 2 min d'inactivité. Appuyez sur n'importe quel bouton pour le réveiller.
E) Appuyez sur la touche « HOLD » (maintien) et l'écran LCD affichera le mot « HOLD » et la température actuelle ; Appuyez sur la touche « HOLD » (maintien) à nouveau et le thermomètre entrera en mode de température en temps réel, le mot « HOLD » disparaîtra et la température sera mise à jour chaque seconde.
F) Chaque fois que vous appuyez sur la touche « HOLD » (maintien), le rétro-éclairage s'allumera pendant 3 secondes.
G) Si les chiffres sur l'écran LCD ne sont pas clairs, la batterie est presque épuisée et doit être remplacée.
H) Lorsque vous ne l'utilisez pas, glissez l'interrupteur à « OFF » (arrêt).

INSTRUCCIONES

- A) Batería necesaria: Batería CR2032 (incluida).
B) Llave de encendido: deslizar hacia ON o OFF.
C) Presionar el botón °C/°F para cambiar entre °C y °F.
D) La función de apagado automático apagará el termómetro después de 2 minutos de inactividad. Presione cualquier botón para volver a activarlo.
E) Presionar el botón "HOLD" y la pantalla mostrará "HOLD" manteniendo el valor de la temperatura actual; presionar nuevamente botón "HOLD" para volver al modo de medición en tiempo real, desaparecerá "HOLD" y la medición de temperatura se actualizará cada segundo.
F) Cada vez que se presione el botón "HOLD" la pantalla se iluminará durante 3 segundos.
G) Si la pantalla LCD no es muy clara significa que la batería está casi agotada y hay que reemplazarla.
H) Cuando se use, mover la llave de encendido a OFF.

ANWEISUNG

- A) Erforderliche Batterie: CR2032 Batterie
B) Netzschalter zum EIN und AUS schalten
C) Drücken Sie die °C / °F-Taste, um zu °C oder °F zu wechseln
D) Die Auto-Off-Funktion schaltet das Thermometer nach 2 Minuten bei Inaktivität aus. Drücken Sie eine beliebige Taste, um es wieder zu aktivieren.
E) Drücken Sie die "HOLD"-Taste und das LCD zeigt "HOLD" an und wird den aktuellen Temperaturwert beibehalten. Drücken Sie die Taste "HOLD" wieder und es wird in den Echtzeit-Temperatur-Modus gewechselt, "HOLD" verschwindet und die Temperatur wird jede Sekunde aktualisiert.
F) Bei jeder Betätigung der "HOLD"-Taste aktiviert sich die Hintergrundbeleuchtung für 3 Sekunden.
G) Wenn die LCD-Schrift nicht mehr klar ist und schwächer wird, ist die Batterie leer und muss ersetzt werden.
H) Schieben Sie den Netzschalter bei Nichtbenutzung auf "OFF".